TÜVRheinland®
FSP

Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

Ihr Servicebüro:
Zur Bergmeierei 1
14548 Schwielowsee
Tel.: 03327/5998-60

Untersuchungsbericht:
GZKN033S-0

Fahrzeughalter:
MXN Holzbau GmbH & Co. KG

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	**WB0CHNAAA00207982 | 1**	(2) Amtl. Kennzeichen:	**PM GR 356 (D)**
(3) Prüfort:	0001927002 / 14513 Teltow	(3) Prüftermin:	11.03.2022, 14:58 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	Keine Angabe	(5) Fahrzeugklasse:	57 / 0200 / SDAH OFFENER KASTEN / -
Fahrzeughersteller:	BOECKMANN / 6115	Fahrzeugtyp:	CHN / 35400N
Variante:	J2...	Version:	
Zulässige Gesamtmasse:	3500 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	14.11.2006 / 01.2020
Handelsname (D.3):	CH	iKfz-Prüfziffer:	tKiEvHXk

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Eine Nachuntersuchung ist nicht erforderlich.

(6) Mängel:
4.7.1b - GM - Kennzeichenbeleuchtung rechts einseitig ohne Funktion

(7) Ergebnis: **Geringe Mängel**	HU-Plakette: **Zugeteilt**	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: **03/2024**

(9) Verantwortlicher: Dipl.-Ing. Silvio Nast (90100624)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Tel.: 01792903455

Stempel und Unterschrift F4.21.2 / Z1.10.5 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
11003 - Auflaufbremse: Fahrversuch, Prüfung auf dem Bremsenprüfstand aus fahrzeugtechnischen Gründen nicht möglich
11099 - Auflaufbremse: Wirkung i.O., Auflaufweg groß- bitte nachstellen

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsentgelt in Euro	56,51	inkl. USt. 19,00 %
Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	1,19	inkl. USt. 19,00 %
Gesamt	**57,70**	**inkl. USt.** 19,00 %

10541388

530.973 05.2021 ® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.