Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11219-01-00)
Organisationseinheit:
Warthestr. 1, 14513 Teltow
Tel.: 03328/3077920 Fax: 0331/88860-19

DEKRA
406543850

Mxn Bau GmbH
Wilhelm-Külz-Str. 2
14513 Teltow

(1) FIN	WBAKS610600N72661	
(3) Prüfort	Teltow, 30.10.2023	
(4) km-St.	127728	
(5) Fz-Kl.	M1G	Geländefz.Pers.bef.
Aufbau	AC	Kombilimousine
Herst.	0005	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ	BRX	X5
Var.	00747	KS61
Vers.		6A150000
zGM	2865 kg	
EZ	15.05.2018	
Dat.letzt.HU		07/2021
Prüfort-Nr.		0000703990

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P072498006971
vom 30.10.2023, 11:25
zu Berichts-Nr. P068598003425
HU-Prüfziffer 9Ye1ZLjP
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Das Fahrzeug war abgemeldet.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2025.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Daniel Miletic
Stempel und Unterschrift

Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
Ihre ID: UEDD-DMN2
Wir erinnern Sie gerne an Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Systemdaten Stand: 4.24.3-1

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

1.	NK zu Hauptuntersuchung nach §29	19,00 EUR
	Gesamtbetrag	19,00 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11219-01-00)
Organisationseinheit:
Parkallee 16, 14974 Ludwigsfelde
Tel.: 03378/878740 Fax: 03378/878742

DEKRA
404961196

(1) FIN WBAKS610600N72661
(3) Prüfort Ludwigsfelde, 26.10.2023
(4) km-St. 127711
(5) Fz-Kl. M1G Geländefz.Pers.bef.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 0005 BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ BRX X5
Var. 00747 KS61
Vers. 6A150000
EMI-Kl. 36ZA**
zGM 2865 kg
EZ 15.05.2018
Dat.letzt.HU 07/2021
Prüfort-Nr. 0000700679

Mxn Bau GmbH
Wilhelm-Külz-Str. 2
14513 Teltow

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P068598003425
vom 26.10.2023, 16:08
Seite 2 von 2

Ergebnis:
erhebliche Mängel

Motormanagement/Abgasreinigungssystem — Diesel und OBD

Messprogramm: Diesel und OBD — Kraftstoff: Diesel — Messzeit: 26.10.2023 12:06

Funktionsprüfung Abgas		**Fzg-Solldaten**			**Fzg-Ist-Daten**			
Konditionierung	[x]/[rpm]	0/3000			-/-			
Motortemperatur	[Grad C]	min: 60			60			i.O.
		entsprechend AU-Richtlinie						
Abgasmessung								
Leerlauf	[1/min]	min: 680	max:	880	710			i.O.
Drehzahlanhebung	[1/min]	min: 1710			2390			i.O.
Beruhigung	[1/min]	min: 680	max:	880	710			i.O.
Messung 1	[1/min]	min: 680	max:	880	710	300	[cm-3]	i.O.
arithm. Mittelwert Partikelanzahl	[cm-3]		max:	250000	300			i.O.

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft	unterstützt	11111101010	
	gesetzt	00001000000 Nicht alle Systemtests durchgeführt	
Fehlerspeicher	Anzahl abgasrelevanter Fehler	0	i.O.
Kontrollleuchte Motordiagnose:			
	Sichtprüfung		i.O. #
	Status		i.O.
	Ansteuerung		i.O. #

Ergebnis: **Funktionsprüfung OBD:** **i.O.**
Funktionsprüfung Abgas: **i.O.**

GESAMTERGEBNIS: **BESTANDEN**

Bedienerführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V6.11 LF6 08/2023	GL:6
OBD-Auslesegerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: OBD 1000	Vers.: V3.9 06/2020	SN:148FL5U
Partikelzähler:	AVL DiTEST GmbH	Typ: Counter Standalone WT	Vers.: V3.2 06/2022	SN:31505

AU-Daten: I/2023